

# APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

## VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

N. 190/12/VS/2025

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04. 2011)  
Cod. Impianto Vericert VS/29551

VERITÀ  
RICERCA  
CERTEZZA  
CONFORMITÀ  
**VERICERT**

Affidamento da: ☐ Titolare Funzione

☒ Datore di Lavoro NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Estremi affidamento: Nr. del altri dati

Il sottoscritto ☒ ING. / ☐ P.I. Verificatore Vericert Nr. 190 ZANELLI ADRIANO

In data 02/01/2025 ha provveduto alla: ☐ Prima verifica periodica

☒ Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

☒ Ponte mobile sviluppabile

☐ Carro raccogli frutta

☐ Ascensore/montacarichi da cantiere

☐ Ponte sospeso e relativi organi

☐ Scala aerea ad inclinazione variabile

☐ Gru

☐ Carrello semovente a braccio telescopico

☐ Piattaforma auto sollevante su colonne

☐ Idroestrattore

☐

Tipo SU AUTOCARRO

Mod. ECOLINE RS200

emessa da RUTHMANN ITALIA SRL

Matr. 2022 2 00021 RN

Nr. Fabbrica R0310199

Certificata dall' O. N VERICERT s.r.l.

Marca RUTHMANN ITALIA SRL

Anno 2021

Dichiarazione Conf. CE del 23/12/2021

N. Cert.

1878M171609CT122

1

Installato/utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Comune Rimini Prov. RN Via Via Circonvallazione Nuova , 71/R

ed ha rilevato quanto segue:

**1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:** La macchina si presenta in un buono stato di manutenzione, per quanto rilevabile con esame visivo su struttura verniciata.

**2) Esame degli organi principali:** Ad un esame visivo, non emergono vizi, anomalie o difetti, per quanto rilevabile con esame visivo e nelle parti della macchina accessibili in condizioni di sicurezza.

**3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:** Tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente alle prove effettuate.

**4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:** Portata Max Kg. 230  
Piattaforma di lavoro autocarrata su ISUZU M21 telaio JAANLR87HK7101272 targa GF818PR.  
Piattaforma di dimensioni 1300x700 mm.

Altezza massima di lavoro 20,0 m.

Sbraccio massimo laterale 10,70 m. N° max persone: 2

**5) Osservazioni:** Le ultime prove e controlli sui dispositivi di sicurezza sono stati eseguiti da NOLO RICO srl.

**DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO DAL DATORE DI LAVORO: 02/01/2026**

### ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ **risulta adeguato ai fini della sicurezza**

☐ **non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:**

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. ☐ / ING. ☐

Luogo: Rimini Data: 02/01/2025

**Firma /Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante**  
NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

**Verificatore/i**  
(Timbro e Firma)



**VERICERT Srl - Certificazioni e Verifiche**

Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy

C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482

Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 - E-mail [info@vericert.it](mailto:info@vericert.it) - [www.vericert.it](http://www.vericert.it)