

Il giorno 14/11/2025 il sottoscritto ing. Boari Carlo

ha provveduto alla:

- ☒ prima verifica periodica
☐ verifica periodica (successiva alla prima)

del/ della:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> Gru |
| <input type="checkbox"/> Carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi organi | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | |

tipo B1 a braccio su stabilizzatori matricola 2024/2/00259/RN
 marca RUTHMANN ITALIA srl modello ECOLINE RS240 nr. Fabbrica R0412209
 installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE
 Indirizzo Via Nuova Circonvallazione, 71/R Comune RIMINI (RN)

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:

Da un esame a vista, limitatamente alle parti accessibili in condizioni di sicurezza, risultano accettabili

2) Esame degli organi principali:

Da un esame a vista, limitatamente alle parti accessibili in condizioni di sicurezza, non risultano anomalie

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:

Regolare

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:

Anno di Costr.: 2024 / Portata Massima (kg): 250 / Nr. Persone: 2 / Sbraccio Max (m): 10,3 / Altezza Max (m): 21,6 / Marca
Autocarro: ISUZU / Tipo Autocarro: M21 GROUND / Nr. Telaio Autocarro: JAANLR87HM7102535

5) Osservazioni:

La verifica è stata eseguita in ottemperanza al D.M. 11/04/2011, alle Circolari Ministeriali e alle norme tecniche e linee guida applicabili.

Richiedente Ragione Sociale: NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE / Indirizzo: VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 71/R / CAP: 47921 / Città: RIMINI / prov: (RN) / Registro di Controllo: Compilato

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per motivi sopra citati

Luogo e data: RIMINI (RN) , 14/11/2025

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Branzanti Fulvio

Verificatore

ing. Boari Carlo

Firma

