

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

N. 078/226/VS/2025

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04. 2011)

Cod. Impianto Vericert VS/34664



Affidamento da: Titolare Funzione INAIL FORLI' Datore di Lavoro NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Estremi affidamento: Nr. 20250704.006345873.SPVP del 29/07/2025 altri dati

Il sottoscritto ING. / P.I. Verificatore Vericert Nr. 078 ZAMPINO MICHELE

In data 30/07/2025 ha provveduto alla: Prima verifica periodica
 Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> Gru |
| <input type="checkbox"/> Carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> Carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> Ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> Piattaforma auto sollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> Ponte sospeso e relativi argani | <input type="checkbox"/> Idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> Scala aerea ad inclinazione variabile | <input type="checkbox"/> |

Tipo SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO
Mod. E600JP
emessa da Powered Access Certification Ltd

Matr. 2024 2 00212 RN
Nr. Fabbrica 0300230440
Certificata dall' O. N 0545

Marca JLG INDUSTRIES Inc.
Anno 2017 Dichiarazione Conf. CE del 02/05/2017
N. Cert. CE15/13626/PAC del 02/05/2017
(E600JP +V)

Installato/utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Comune Rimini Prov. RN Via Circonvallazione Nuova , 71/R

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:** La macchina si presenta in un buono stato di manutenzione.
- 2) Esame degli organi principali:** Ad un esame visivo, non emergono vizi, anomalie o difetti.
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:** Tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente.
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:** Portata Max Kg. 230
Piattaforma di lavoro idraulica semovente su ruote, elevabile a braccio articolato alimentata con motore diesel; altezza del piano di calpestio della piattaforma: 18,29 m, sbraccio di lavoro: 13,23 m, rotazione in continuo di 400°, rotazione piattaforma: 180°. N° max persone: 2
- 5) Osservazioni:** All'atto della verifica risultano essere presenti: richiesta di messa in servizio, dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, registro dei controlli periodici. Gli ultimi controlli sono stati eseguiti da NOLO RICO SRL

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO DAL DATORE DI LAVORO: 30/07/2026

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico

Luogo: Rimini Data: 30/07/2025

Firma /Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante
NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Verificatore/i
(Timbro e Firma)

