

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

N. 078/4/VS/2026

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04. 2011)
Cod. Impianto Vericert VS/29676

VERITÀ
RICERCA
CERTENZA
CONFORMITÀ
VERICERT

Affidamento da: Titolare Funzione

Datore di Lavoro NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Estremi affidamento: Nr. del altri dati

Il sottoscritto ING. / P.I. Verificatore Vericert Nr. 078 ZAMPINO MICHELE

In data 07/01/2026 ha provveduto alla: Prima verifica periodica

Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

Ponte mobile sviluppabile

Gru

Carro raccogli frutta

Carrello semovente a braccio telescopico

Ascensore/montacarichi da cantiere

Piattaforma auto sollevante su colonne

Ponte sospeso e relativi organi

Idroestrattore

Scala aerea ad inclinazione variabile

Tipo SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO

Matr. 2020 2 00021 RN

Marca TEREX South Dakota Inc

Mod. Z-45/25J

Nr. Fabbrica Z4525M-9519

Anno 2019 Dichiarazione Conf. CE del 27/11/2019

emessa da Powered Access Certification Ltd

Certificata dall' O. N 0545

N. Cert. CE15/13612/PAC

del 27/11/2019

Installato/utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Comune Rimini Prov. RN Via Circonvallazione Nuova, 71/R

ed ha rilevato quanto segue:

1) **Condizioni generali di conservazione e manutenzione:** La macchina si presenta in un buono stato di manutenzione.

2) **Esame degli organi principali:** Ad un esame visivo, non emergono vizi, anomalie o difetti.

3) **Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:** Tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente.

4) **Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:** Portata Max Kg. 227

Piattaforma di lavoro idraulica semovente su ruote, elevabile a braccio articolato alimentata con motore diesel; altezza di lavoro: 15,92, altezza del piano di calpestio della piattaforma: 13,92 m, sbraccio orizzontale a bordo cesta: 7,65 m, rotazione in continuo di 355°, rotazione piattaforma: 160°. N° max persone: 2

5) **Osservazioni:** All'atto della verifica risultano essere presenti: verbale prima verifica periodica e scheda tecnica (RINA-INAIL 14/01/2021), dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, registro dei controlli periodici. Gli ultimi controlli sono stati eseguiti da NOLO RICO SRL

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO DAL DATORE DI LAVORO: 07/01/2027

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico

Luogo: Rimini Data: 07/01/2026

Firma /Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante
NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Verificatore/i
(Timbro e Firma)

